

TracyBells Österreich West
Filiale Bludenz/Bürs

KUNDENDIENSTBERICHT Nr.4

Herr Peter Müller hat am 18.09.2019 verschiedene Arbeiten erledigt. Der Auftrag wurde komplett fertiggestellt. Der Arbeitsbericht wurde elektronisch von Hr. Walter Freimann bestätigt und unterzeichnet.

Ein Kundendienstbericht wurde an folgende E Mail gesendet: demo@smartdone.net *(Steht hier keine Adresse, wurde das Mail an die hinterlegte Kunden E Mail automatisch versendet)*

GPS Positionslink: (im Browser ansehen)
<https://www.gpskoordinaten.de/breite-lange/23.555/14.555/10/roadmap>

Auflistung der durchgeführten Arbeiten:

Versandt am 2020-06-18 09:53:50
Interne Nachricht : Filialleiter reklamierte letzten Einsatz - Mitarbeiter XY sei unfreundlich gewesen.
Kundengruppe : TracyBells Österreich West
Filiale : Bludenz/Bürs
Anlage : AAB TracyBell Vitrine
Arbeit : Fehlersuche, Probelauf durchgeführt, Kältemittel gefüllt
Kältemittel : R290
Menge R290 : 2.5
AAB Teile : 393295 Temperaturfühler AAB, 190220 Elektrische Tauwasserverdunsterschale, sonstiges (Textfeld)
AAB Teile : Eingangsdichtung von Kompressor
Material Standard : EasyFoam, Lötmaterial
Lötmaterial : zweimal
Klein & Reinigungsmat. : einmal
Auftrag fertig : komplett
Fahrtpauschale : nein
Anfahrt (km) : 54
Anzahl Techniker : einer
Arbeitszeit : 2.5 Stunden
Datum : 18.06.2020
Standort : {"lat": "23.555", "lng": "14.555"}
Name des Auftraggebers : Walter Freimann
E-Mail Kunde : demo@smartdone.net
Unterschrift :

